

Alkatrészeink

Sorszám	Lokáció	Megnevezés	Megjegyzés	Bevételezett mennyiség	Ár/Ft
1	A/F	Suzuki Swift alsó, fekete vészárító, '96 előtti/hátsó	jobboldali felfogató fül szakadt	1	6000
2	A/F	Suzuki Swift felső, fekete vészárító, '96 előtti/hátsó		1	5000
3	A/F	Suzuki Swift első, alsó, vészárító, ezüst	baloldali sérülés (javított)	1	11000
4	A/F	Suzuki Swift első, 2005 utáni, ezüst vészárító	jobb oldalt sérült	1	10000
5	A/F	SX4, 2005 utáni hátsó vészárító fekete		1	15000
6	A/F	Suzuki Swift '96 utáni hátsó, alsó vészárító, sárga	Bal háta sérült	1	8000
7	A/F	Suzuki Swift '96 utáni hátsó, felső vészárító, sárga	Jobb oldal sérült	1	7000
8	A/F	Suzuki Swift, 2005 utáni hátsó vészárító piros		1	15000
9	A/F	SX4, 2005 utáni hátsó vészárító fehér	javított	1	15000
10	A/F	Suzuki Swift, 2005 utáni hátsó vészárító kék		1	20000
11	A/F	Suzuki Swift, hátsó, alsó vészárító, kék		1	5000
12	A/F	Suzuki Swift, 2005-ös hátsó vészárító, piros		1	15000
13	A/F	Suzuki Swift, 2005-ös hátsó vészárító, fekete		1	20000
14	A/F	Suzuki Ignis első vészárító, grafit	ködlámpás, hegesztett	1	15000
15	A/F	Suzuki Ignis első vészárító, kék	javított, ködlámpás	1	15000
16	A/F	Suzuki swift, hhátsó, 2005 utáni, ezüstmetál	hegesztett	1	15000
17	A/F	SX4 hátsó vészárító, grafit	középen benyomódott		15000
1	A/1	Suzuki Swift 3 ajtós B/E zöld ajtó		1	5000
2	A/1	Suzuki Swift 5 ajtós J/E fekete ajtó		1	5000
3	A/1	Suzuki Swift 3 ajtós B/E kék ajtó		1	5000
4	A/1	Suzuki Swift 5 ajtós J/E zöld ajtó		1	10000
5	A/1	Suzuki Swift 5 ajtós J/E fehér ajtó		1	10000
6	A/1	Suzuki Swift 5 ajtós J/H ezüst ajtó		1	5000
7	A/1	Suzuki Swift 5 ajtós J/H fekete ajtó		1	10000

8	A/1	Suzuki Swift 5 ajtós J/H zöld ajtó	Javított	1	5000
9	A/1	Suzuki Sedan ajtó, J/H, fehér		1	10000
10	A/1	Alfa Romeo 33 B/H grafit ajtó		1	5000
11	A/1	Alfa Romeo 33 B/E grafit ajtó		1	5000
12	A/1	Alfa Romeo 33 J/E grafit ajtó		1	5000
13	A/1	Alfa Romeo 33 J/H grafit ajtó		1	5000
14	A/1	Citroën C3 hűtőrács műanyag, fehér		1	8000
1	A/2	SX4 B/E sárvédő kolbász-zsír színű		1	8000
2	A/2	Suzuki Swift 2005 utáni B/E sárvédő, fekete		1	8000
3	A/2	Suzuki Swift 2005 utáni J/E sárvédő, zöld		1	6000
4	A/2	Suzuki Swift '96 utáni J/E sárvédő, ezüst		1	5000
5	A/2	Suzuki Swift 2005 utáni J/E sárvédő, fekete		1	8000
6	A/2	Suzuki Swift 2005 utáni J/E sárvédő, piros		1	4000
7	A/2	Suzuki Ignis J/E sárvédő, fekete		1	7000
8	A/2	Opel Astra F J/E sárvédő, arany	javított	1	4000
9	A/2	Suzuki Swift 2005 utáni J/E sárvédő, piros	javított	1	2000
10	A/2	Suzuki Ignis B/E sárvédő, ezüst		1	3000
11	A/2	Citroën berlingo J/E sárvédő, arany		1	5000
12	A/2	Suzuki Ignis J/E sárvédő, ezüst	javított	1	3000
13	A/2	Suzuki Ignis J/E sárvédő, ezüst	sérült	1	5000
14	A/2	Suzuki Swift 2005 utáni, J/E sárvédő, ezüst		1	7000
15	A/2	Suzuki Swift 2005 utáni, B/E sárvédő, ezüst	javított	1	4000
16	A/2	Škoda Super B B/E sárvédő, fekete		1	8000
17	A/2	Suzuki Ignis J/E sárvédő, fekete	sérült	1	7000
18	A/2	Suzuki Ignis B/E sárvédő, piros		1	8000
19	A/2	Suzuki Swift 2005 utáni, J/E sárvédő, fekete	perem sérült	1	5000
20	A/2	Suzuki Swift 2005 utáni, B/E sárvédő, piros	perem sérült	1	5000
21	A/2	Suzuki Swift 2005 utáni B/E sárvédő, ezüst		1	8000
22	A/2	Suzuki SX4 J/E sárvédő, ezüst	javított	1	4000
23	A/2	Suzuki WagonR B/E sárvédő zöld	javított	1	4000
24	A/2	Seat Toledo J/E sárvédő, piros		1	4000
25	A/2	Suzuki Swift J/E sárvédő, piros		1	7000
26	A/2	Suzuki Ignis B/E sárvédő, bordó	sérült	1	8000
27	A/2	Seat Ibiza 2002 B/E sárvédő, zöld		1	6000
28	A/2	Renault Megane B/E sárvédő, zöld	műanyag, sérült	1	8000
29	A/2	Peugeot 306 B/E sárvédő, zöld		1	6000
30	A/2	Peugeot 307 B/E sárvédő, ezüst	küszöbnél sérült	1	8000
31	A/2	Peugeot 307 B/E sárvédő, sötét kék		1	8000
32	A/2	Mazda 3 B/E sárvédő, bordó	lámpánál sérült	1	10000